



URZĄD MIEJSKI W DOBREJ
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
tel. 913914528, fax. 913000125
e-mail: sekretariat@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

OŚiGW.0003.1.2023.JT

Dobra, 9 lutego 2023 r.

Szanowny Pan

Józef Kirejczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Odpowiadając na interpelację grupy Radnych Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 lutego 2023 r., znak: BRM.0004.06.2023.OB, w sprawie zanieczyszczenia gruzem budowlanym terenu działki gminnej nr ewid. 108/1 w m. Dobra, informuję, co następuje.

W dniu 8 lutego 2023 r. inspektorzy Urzędu Miejskiego w Dobrej przeprowadzili oględziny przedmiotowej działki nr ewid. 108/1.

Oględziny wykazały, że teren ww. działki jest niezabudowany, a jej powierzchnia jest nieutwardzona, porośnięta wysoką trawą i krzewami.

Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła zaleganie na gminnej nieruchomości bardzo dużej ilości odpadów z demontażu obiektów budowlanych, jak również niewielkie ilości tworzyw sztucznych i tekstyliów. Ustalono, że odpady w szczególności zdeponowane są w centralnej i wschodniej części przedmiotowej działki. Odpady zmagazynowane są w przyzmacach tworzących hałdy. W wielu miejscach widoczne są fragmenty wystających z ziemi odpadów budowlanych, co sugeruje że część odpadów znajduje się pod powierzchnią gruntu. We wschodniej części działki stwierdzono dodatkowo obecność odpadów z demontażu pojazdów (części samochodowe plastikowe i tekstylne) o kodzie 16 01 19 – tworzywa sztuczne oraz odpadów z przemysłu tekstylnego.

W dniu oględzin wierzchnia warstwa gruntu działki była zamrznięta. Temperatura powietrza w trakcie oględzin wynosiła -2°C. Większość terenu poddanego oględzinom była gęsto porośnięta oszronioną roślinnością zielną, co miejscami utrudniało lokalizację odpadów i uniemożliwiło w pełni precyzyjne określenie wszystkich rodzajów zmagazynowanych tam odpadów. W trakcie oględzin nie było możliwości dokonania obmiaru widocznych przyzmac odpadów, ani określenia ilości zgromadzonych odpadów.

Biorąc pod uwagę, że odpady zmagazynowane na terenie przedmiotowej działki powstały prawdopodobnie w wyniku prac rozbiórkowych obiektów budowlanych, można przyjąć, że nielegalnie składowane są tam następujące rodzaje odpadów:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów.

Powyższe informacje wraz ze sporządzoną w trakcie oględzin dokumentacją fotograficzną w dniu 9 lutego 2023 r. przekazano Policji w Dobrej pismem, znak: GNiR.6845.9.1.2022.ME.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a


BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

