

Temat: Zapytanie radnego drugie

Nadawca: Sebastian Czapiewski <esczapiewski@gmail.com>

Data: 2026-03-26, 10:38

Adresat: Biuro Rady Miejskiej w Dobrej <radamiejska@dobragmina.pl>

Rada Miejska w Dobrej
wpłynęło
dnia... 26-03-2026
Nr.....
Podpis 

Dobra, dn. 26 III 2026 r.

Sz. P.

Krzysztof Wrzesień

Burmistrz Dobrej

za pośrednictwem

Sz. P. Józefa Kirejczyka

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej

Zapytanie radnego

Dotyczy: zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego ze stanu technicznego budynku położonego bezpośrednio przy chodniku prowadzącym do szkoły

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z zapytaniem w sprawie stanu technicznego budynku zlokalizowanego na działce 149 przy ul. Reymonta bezpośrednio przy chodniku prowadzącym do szkoły.

Widoczne na budynku liczne spękania, odspojenia tynku, ubytki elewacji oraz postępująca degradacja ścian wskazują na jego zły stan techniczny i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Szczególne obawy budzi fakt, iż obiekt

znajduje się bezpośrednio przy ciągu pieszym, którym codziennie poruszają się dzieci i młodzież udające się do szkoły. Istnieje ryzyko dalszego odpadania fragmentów elewacji, tynku lub innych elementów budynku bezpośrednio na chodnik, co

może stanowić zagrożenie dla pieszych. Przy budynku od strony orlika znajduje się także wysypisko śmieci.

Załączam dokumentację fotograficzną.

Z poważaniem,

Sebastian Czapiewski

Radny Rady Miejskiej w Dobrej

—1000051330.jpg



—1000051340.jpg



— 1000051339.jpg



—1000051342.jpg



— Załączniki: —

1000051330.jpg

306 KB

1000051340.jpg

5,1 MB

1000051339.jpg

4,5 MB

1000051342.jpg

4,8 MB