

**Temat:** Zapytanie radnego  
**Nadawca:** Sebastian Czapiewski <esczapiewski@gmail.com>  
**Data:** 2026-03-26, 10:31  
**Adresat:** Biuro Rady Miejskiej w Dobrej <radamiejska@dobragmina.pl>

Rada Miejska w Dobrej  
wpłynęło  
dnia 26-03-2026  
Nr.....  
Podpis 

Dobra, dn. 26. III 2026 r.

Sz. P.  
Krzysztof Wrzesień  
Burmistrz Dobrej  
za pośrednictwem  
Sz. P. Józefa Kirejczyka  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej

Zapytanie radnego

Dotyczy: zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego ze stanu technicznego budynku na działce nr 129 przy ul. Reymonta  
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z zapytaniem w sprawie stanu technicznego budynku gospodarczego (stodoły) zlokalizowanego na działce nr 129 przy ul. Reymonta.

Widoczne rozwarstwienie i odspojenie muru wskazuje na zły stan techniczny ściany oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ze względu na położenie obiektu bezpośrednio przy ulicy, którą poruszają się autobusy szkolne oraz pieszo przemieszczają się dzieci, istnieje ryzyko odpadania fragmentów cegieł lub lokalnego zawalenia części ściany. Stan ten wymaga pilnego zabezpieczenia i niezwłocznej interwencji.


Załączam dokumentację fotograficzną.

Z poważaniem,  
Sebastian Czapiewski  
Radny Rady Miejskiej w Dobrej

1000051346.jpg



—1000051348.jpg





—Załączniki:

1000051346.jpg

4,3 MB

1000051348.jpg

2,1 MB

1000051345.jpg

3,9 MB